





## Pozzo perdente modalità di posa




### 1) Realizzazione del foro

Larghezza foro:  $L=D+30\text{cm}$



### 2) Preparazione del piano di posa\*

Posa della condotta



### 3) Realizzazione del rinfiacco\*

Posa del coperchio

\* Il materiale del piano di posa e del rinfiacco dovrà essere del tipo arido granulare fino (ghiaio).